

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

PUERTO DEL TORO

DESCRIPCIÓN

Parcela con varias edificaciones industriales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	006	00013
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00600013	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	463.174,42
	Y	4.465.230,66
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	3.104,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_12	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	322
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2004
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CASTA/ETA

DESCRIPCIÓN

Parcela cultivada con edificación auxiliar

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	005	00242
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00500242	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	462.514,59
	Y	4.465.404,00
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	78.827,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_12	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	200
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1975
VALLADO	No
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS


LOCALIZACIÓN



© D. G. del Catastro




DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CAMINO DE ALCALA

DESCRIPCIÓN

Nave industrial de 26m de crujía y 30m de longitud

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	005	00056
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00500056	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	462.169,94
	Y	4.463.669,53
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	7.024,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_09	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	780
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2001
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES AUXILIARES

SITUACION Y ACCESO

VEREDA LA PROCESION. Acceso desde la colada de San Sebastián

DESCRIPCIÓN

Parcela cultivada con edificaciones auxiliares

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00189
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400189	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	461.298,84
	Y	4.464.002,86
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	6.851,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	60
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2006
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

VALDEZARZA

DESCRIPCIÓN

Edificaciones de baja calidad constructiva en parcela sin cultivar

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00171
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400171	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	461.505,57
	Y	4.463.584,68
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	6.031,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	114
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN AUXILIAR

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

VALDEZARZA

DESCRIPCIÓN

Parcela cultivada con pequeña construcción auxiliar con cubierta de teja a dos aguas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00168
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400168	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	461.635,00
	Y	4.463.606,26
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	16.774,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	34
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1975
VALLADO	No
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO HÍPICA

SITUACION Y ACCESO

VALDEZARZA. Acceso por la colada de San Sebastián

DESCRIPCIÓN

Hípica con varias edificaciones de diversos tipos y piscina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00164
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400164	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	461.909,68
	Y	4.463.601,05
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	20.861,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	553
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	8
USO	Deportivo
TIPOLOGÍA	Hípica
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2008
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN AUXILIAR

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

VEREDA LA PROCESION

DESCRIPCIÓN

Parcela cultivada con construcción auxiliar

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00162
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400162	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	461.927,27
	Y	4.463.672,72
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	6.718,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	150
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1980
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

Parcela totalmente asfaltada de uso logístico con varias terminales de aparcamiento de camiones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00117
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400117	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.261,65
	Y	4.463.592,80
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	535,89	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	3389,07
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	13
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Complejo logístico
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2014
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

VALDEZARZA

DESCRIPCIÓN

Parcela agraria con varias edificaciones en estado de ruina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00116
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400116	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	461.435,71
	Y	4.463.493,62
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	3.440,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	0
ALTURA (nº de plantas)	0
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO CENTRO CANINO

SITUACION Y ACCESO

VEREDA DEL ESPINILLO

DESCRIPCIÓN

Centro canino con varias edificaciones asociadas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	004	00105
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00400105	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	462.013,66
	Y	4.463.705,12
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	15.307,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	810
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Centro canino
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1978
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

EL VERDE

DESCRIPCIÓN

Complejo agrario con varias edificaciones tradicionales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	003	00003
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00300003	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.549,71
	Y	4.465.590,39
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	52.302,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	532
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

CAMINO DE VELILLA

DESCRIPCIÓN

Parcela dedicada a actividades extractivas con varias edificaciones de uso industrial en su interior

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	002	10028
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00210028	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.751,24
	Y	4.464.556,37
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	36.460,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	242
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	5
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Complejo industrial
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

VEREDA BARCELONESA

DESCRIPCIÓN

Parcela agraria con edificaciones auxiliares con cubierta de chapa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	002	00048
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00200048	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.458,56
	Y	4.464.056,58
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	6.995,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	181
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2009
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

LA SERNA. Acceso desde la M-208

DESCRIPCIÓN

Complejo agrario con varias edificaciones tradicionales en estado de ruina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	002	00044
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00200044	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.530,66
	Y	4.463.926,57
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	20.759,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	2331
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	5
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1900
VALLADO	Si
MATERIALES	Ladrillo enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

CAMINO DE VELILLA SAN ANTONIO. Acceso por calle cemento

DESCRIPCIÓN

Parcela sin cultivar con edificación de baja calidad constructiva

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	002	00040
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00200040	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.890,81
	Y	4.463.603,01
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	3.522,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	164
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1980
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

CAMINO DE VELILLA. Acceso desde la calle Serna y Valdecarros

DESCRIPCIÓN

Parcela de grandes dimensiones con un conjunto de volúmenes de construcción tradicional de diferentes alturas con cubierta de teja rodeado de un jardín arbolado

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	002	00034
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00200034	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.708,92
	Y	4.464.125,31
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	307.058,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	2485
ALTURA (nº de plantas)	3
Nº DE EDIFICIOS	8
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1975
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO ESTACIÓN DE METRO

SITUACION Y ACCESO

METRO MADRID ARGANDA

DESCRIPCIÓN

Estación de metro de "La Poveda"

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO | PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

28014A00109017

CATASTRO

RÚSTICA

COORDENADAS UTM

X

Y

SUPERFICIE PARCELA (m2s)

URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)

CLASE DE SUELO

SUS

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA

ALTURA (nº de plantas)

Nº DE EDIFICIOS

USO

TIPOLOGÍA

Estación metro

ESTADO DE CONSERVACIÓN

FECHA CONSTRUCCIÓN

VALLADO

Si

MATERIALES

Ladrillo

LICENCIA EDIFICACIÓN

LICENCIA ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA

SANEAMIENTO | VERTIDOS

RESIDUOS



RUIDOS

OLORES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ELECTRICIDAD

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO MARQUESINA METRO

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCIÓN

Marquesina Norte del metro

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO | PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

28014A00109000

CATASTRO

DISEMINADO

COORDENADAS UTM

X

Y

SUPERFICIE PARCELA (m2s)

URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)

CLASE DE SUELO

SUS

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA

ALTURA (nº de plantas)

Nº DE EDIFICIOS

USO

TIPOLOGÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

FECHA CONSTRUCCIÓN

VALLADO

MATERIALES

LICENCIA EDIFICACIÓN

LICENCIA ACTIVIDAD

PLAZOS REGULARIZACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA

SANEAMIENTO | VERTIDOS


RESIDUOS

RUIDOS

OLORES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ELECTRICIDAD



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

VADOCARROS. Acceso desde la calle cemento

DESCRIPCIÓN

Parcela sin cultivar con varias edificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	001	00104
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00100104	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.224,04
	Y	4.464.413,56
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	3.005,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	57
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Agrario
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO APARCAMIENTO

SITUACION Y ACCESO

LOS CHARCOS

DESCRIPCIÓN

Aparcamiento en superficie ligado a la estación de metro de La Poveda

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	001	00085
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00100085	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	459.874,30
	Y	4.463.277,21
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	100.929,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	470
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Aparcamiento
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1998
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

VALDOCARROS. Acceso por camino de Valdecarros

DESCRIPCIÓN

Construcciones industriales asociadas a actividades extractivas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	001	00074
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00100074	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.115,31
	Y	4.464.799,62
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	8.673,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	356
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	Si
MATERIALES	Chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO TORRE ELÉCTRICA

SITUACION Y ACCESO

EL RUBIAL

DESCRIPCIÓN

Torre eléctrica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	001	00041
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00100041	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.864,52
	Y	4.463.549,17
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	1.565,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_09	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	12
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Torre eléctrica
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1991
VALLADO	Si
MATERIALES	Acero
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

Acceso por camino de Valdecarros

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	001	00009
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00100009	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.062,50
	Y	4.464.458,85
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	29.821,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	12
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



© D. G. del Catastro



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

Acceso por camino de Valdecarros

DESCRIPCIÓN

Construcciones industriales asociadas a actividades extractivas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	001	00003
REFERENCIA CATASTRAL	28014A00100003	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	460.192,48
	Y	4.464.776,82
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	105.084,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	312
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	11
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Industria extractiva
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

DS CR CAMPO REAL 4

DESCRIPCIÓN

Edificación de construcción tradicional y piscina con referencia catastral propia dentro de parcela con varias edificaciones del mismo tipo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2637	701
REFERENCIA CATASTRAL	263770100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.429,55
	Y	4.463.401,97
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	42,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_12	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	595,08
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1900
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

DS CM DE ALCALA 190

DESCRIPCIÓN

Dos construcciones pequeñas tras un vallado

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2633	801
REFERENCIA CATASTRAL	263380100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.472,62
	Y	4.463.048,22
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	17,02	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_05	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA	17,02
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1969
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS


SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN




DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO TORRE ELÉCTRICA

SITUACION Y ACCESO

DS CM DE ALCALA 175

DESCRIPCIÓN

Torre de distribución eléctrica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2631	302
REFERENCIA CATASTRAL	263130200VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.499,82
	Y	4.462.929,16
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	11,37	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_11	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA	11,37
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Torre de distribución eléctrica
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1969
VALLADO	No
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL DEHESA (DS) 2

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar con cubierta de teja a dos aguas y piscina exterior

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2602	901
REFERENCIA CATASTRAL	260290100VK66A	
CATASTRO	RÚSTICA	
COORDENADAS UTM	X	462.515,09
	Y	4.459.959,89
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	774,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_01	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_B1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	60
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1991
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDAS

SITUACION Y ACCESO

DS CR LOECHES KM. 5,700

DESCRIPCIÓN

Conjunto de construcciones de uso residencial de diferentes alturas, tipologías y acabados en parcela con jardín y piscina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2543	101
REFERENCIA CATASTRAL	254310100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.366,93
	Y	4.464.114,15
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	28,98	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_12	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	159,46
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1975
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL DEHESA (DS) 680

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar formada por dos volúmenes de una y dos plantas respectivamente, con cubierta de teja y porche.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2491	501
REFERENCIA CATASTRAL	249150100VK66G	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.301,90
	Y	4.458.880,06
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	99,94	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	99,94
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1974
VALLADO	
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Concedida
LICENCIA ACTIVIDAD	Concedida
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DS CR CAMPO REAL 79

DESCRIPCIÓN

Edificación de construcción tradicional con cubierta de teja a dos aguas, patio trasero y huecos en las cuatro fachadas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2437	301
REFERENCIA CATASTRAL	243730100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.305,93
	Y	4.463.529,25
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	118,02	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_11	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	118,02
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1900
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado y ladrillo
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DS CM BARRANCO DE LA FUENTE 30(D)

DESCRIPCIÓN

Construcción rectangular con cubierta de teja a cuatro aguas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2381	201
REFERENCIA CATASTRAL	238120100VK66E	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.193,57
	Y	4.457.944,88
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	91,87	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	91,87
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1975
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS


SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

DS CM VALDEPOZUELO 1

DESCRIPCIÓN

Conjunto de construcciones de uso residencial de varias alturas, tipologías y acabados

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2374	801
REFERENCIA CATASTRAL	237480100VK65E	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.188,18
	Y	4.457.155,37
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	30,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_03	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_E2	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	88,21
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	6
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1981
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado, ladrillo
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDAS

SITUACION Y ACCESO

DS CM VALDEPOZUELO 110(D)

DESCRIPCIÓN

Conjunto de construcciones de uso residencial de varias alturas, tipologías y acabados

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2373	301
REFERENCIA CATASTRAL	237330100VK66E	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.203,18
	Y	4.457.135,78
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	54,04	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_03	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_E2	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	83,97
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1982
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DS CM DE ALCALA 15

DESCRIPCIÓN

Nave industrial de 16m de crujía por 48m de longitud

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2239	401
REFERENCIA CATASTRAL	223940100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	462.046,00
	Y	4.463.679,17
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	765,70	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	765,7
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1978
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

DS CR CAMPO REAL 2

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar de dos plantas con cubierta de teja a cuatro aguas y piscina asociada. Se trata de una edificación con referencia catastral propia en una parcela con más construcciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2137	201
REFERENCIA CATASTRAL	213720100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.968,14
	Y	4.463.520,83
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	90,04	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	180,08
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1900
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DS CM SANTOS 25(D)

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de dos plantas y cubierta a dos aguas unida a la calle por una pasarela.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2133	801
REFERENCIA CATASTRAL	213380100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.980,14
	Y	4.463.050,65
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	202,08	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_09	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	202,08
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1970
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDAS

SITUACION Y ACCESO

DS CR CAMPO REAL 370

DESCRIPCIÓN

Construcciones de uso residencial con referencia catastral propia en parcela con varias edificaciones agrarias. Cubierta de teja a dos aguas, fachada blanca con huecos y piscina asociada.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2037	401
REFERENCIA CATASTRAL	203740100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.809,27
	Y	4.463.525,48
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	122,98	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	122,98
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1950
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS


SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN




DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DS CM SANTOS 30(D)

DESCRIPCIÓN

Edificación de baja calidad constructiva adosada al terraplén que forma la calle Camino de los Santos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	2033	901
REFERENCIA CATASTRAL	203390100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.889,50
	Y	4.463.053,36
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	76,18	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_09	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	76,18
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1981
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

DS CM DE BAYONA 1

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar con cubierta a dos aguas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	1888	401
REFERENCIA CATASTRAL	188840100VK66E	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.700,75
	Y	4.458.714,64
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	100,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_12	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	100
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1981
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS


SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO VIVIENDAS

SITUACION Y ACCESO

DS CR CAMPO REAL 350

DESCRIPCIÓN

Parcela con dos construcciones de uso residencial, cubierta de teja a dos aguas, jardín arbolado y piscina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	1837	101
REFERENCIA CATASTRAL	183710100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.646,95
	Y	4.463.515,58
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	124,08	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	258,57
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	5
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DS ROSALES LOS CAMINO 48(D)

DESCRIPCIÓN

Pequeña construcción de una planta con cubierta de teja a un agua y un hueco en su fachada posterior.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	1735	801
REFERENCIA CATASTRAL	173580100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.687,86
	Y	4.463.263,50
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	39,83	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_05	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	39,83
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1981
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

DS CM LOS LABAJOS 31

DESCRIPCIÓN

Parcela con pista de tenis, piscina y una edificación junto a la A-3

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	1589	201
REFERENCIA CATASTRAL	158920100VK65G	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.420,76
	Y	4.458.683,12
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	61,50	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_12	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	61,5
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1977
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVES

SITUACION Y ACCESO

DS CR CAMPO REAL 44

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dos naves perpendiculares entre sí, con referencia catastral propia en la parcela del camping de Arganda

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	1536	630
REFERENCIA CATASTRAL	153663000VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.415,23
	Y	4.463.343,15
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	234,06	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_05	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	234,06
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Nave
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1981
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

DS VALLE DEL 232

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar de una planta en parcela con piscina y jardín.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	1397	601
REFERENCIA CATASTRAL	139760100VK65G	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.241,58
	Y	4.459.498,28
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	30,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_11	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	40,31
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

DS VALLE DEL 172

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar y piscina en parcela arbolada y con huerta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	1204	601
REFERENCIA CATASTRAL	120460100VK66A	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	461.119,88
	Y	4.460.219,69
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	121,23	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_12	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	242,46
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1972
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVES

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 45(D)

DESCRIPCIÓN

Complejo industrial de grandes dimensiones dedicado a la producción de alimentos para animales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0942	501
REFERENCIA CATASTRAL	094250100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.802,91
	Y	4.463.768,94
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	389,19	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	12981,73
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	10
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Complejo industrial
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2013
VALLADO	Si
MATERIALES	Chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	En tramitación
LICENCIA ACTIVIDAD	En tramitación
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 230(D)

DESCRIPCIÓN

Conjunto de edificios de construcción tradicional con fachada blanca y cubierta de teja, incluyendo un torreón de cuatro plantas de planta octogonal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0658	401
REFERENCIA CATASTRAL	065840100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.435,46
	Y	4.465.609,04
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	226,79	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	641,56
ALTURA (nº de plantas)	3
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	Si
MATERIALES	Enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 60(D)

DESCRIPCIÓN

Edificio de construcción tradicional de tres plantas en mal estado de conservación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0641	501
REFERENCIA CATASTRAL	064150100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.504,01
	Y	4.463.875,81
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	195,00	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	585
ALTURA (nº de plantas)	3
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1900
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIONES

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 90(D)

DESCRIPCIÓN

Finca recreativa con numerosas edificaciones de diversas tipologías y acabados

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0567	501
REFERENCIA CATASTRAL	056750100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.391,31
	Y	4.464.071,48
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	59,97	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	3204,28
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	13
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Finca
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1970
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 130(D)

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar formada por varios volúmenes de una planta con cubierta de teja en parcela arbolada con piscina.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0448	601
REFERENCIA CATASTRAL	044860100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.321,08
	Y	4.464.471,65
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	134,44	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	254,49
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1970
VALLADO	Si
MATERIALES	Mampostería de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 125(D)

DESCRIPCIÓN

Nave industrial de una planta con 20m de cruja y 50m de largo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0447	301
REFERENCIA CATASTRAL	044730100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.325,11
	Y	4.464.424,29
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	1.134,16	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	1223,13
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1975
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	


CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS




DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO **VIVIENDA**

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 115(D)

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar en parcela arbolada con piscina junto a la M-208

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0446	801
REFERENCIA CATASTRAL	044680100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.314,53
	Y	4.464.353,00
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	180,02	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_04	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_F1	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	180,02
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1969
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	


CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 86

DESCRIPCIÓN

Nave industrial de una planta con 16m de crujía y 80m de longitud, sin huecos de iluminación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0443	901
REFERENCIA CATASTRAL	044390100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.309,01
	Y	4.464.073,27
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	620,17	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	620,17
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1970
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 75

DESCRIPCIÓN

Nave industrial de 40m de longitud y 16m de crujía

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0442	302
REFERENCIA CATASTRAL	044230200VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.327,20
	Y	4.463.979,83
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	1.266,49	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	1266,49
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1970
VALLADO	
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 810

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar formada por volúmenes de una y dos plantas con cubiertas de teja en parcela arbolada con piscina.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0442	301
REFERENCIA CATASTRAL	044230100VK66C	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.278,68
	Y	4.464.025,18
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	215,83	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	215,83
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1964
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO COMPLEJO INDUSTRIAL

SITUACION Y ACCESO

CR VELILLA 1

DESCRIPCIÓN

Complejo industrial dedicado a actividades extractivas junto al río Jarama

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0351	202
REFERENCIA CATASTRAL	035120200VK66E	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	460.188,45
	Y	4.464.888,08
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	8.637,35	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SNUP_02	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_D2	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	0
ALTURA (nº de plantas)	0
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Complejo industrial
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS


SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO ESTACIÓN DE SERVICIO

SITUACION Y ACCESO

CR CHINCHON 3 MARGEN IZQUIERDA KM 3

DESCRIPCIÓN

Estación de servicio ligada a la M-332

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0022	001
REFERENCIA CATASTRAL	002200100VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.883,42
	Y	4.460.188,90
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	111,21	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	167,51
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Estación de servicio
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2003
VALLADO	No
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO TELEPUERTO

SITUACION Y ACCESO

DS CM CASA DE LOS HOYOS

DESCRIPCIÓN

Telepuerto internacional de Arganda del Rey. Complejo con varias edificaciones y numerosas antenas parabólicas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0018	001
REFERENCIA CATASTRAL	001800100VK65H	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	467.589,21
	Y	4.458.219,44
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	904,64	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	1009,37
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	8
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Centro de telecomunicaciones
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1996
VALLADO	Si
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL ENTREVIENTOS 2

DESCRIPCIÓN

Construcción alargada de una planta y pista deportiva

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	044
REFERENCIA CATASTRAL	001704400VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.475,90
	Y	4.463.038,43
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	52,09	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	186,66
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1960
VALLADO	No
MATERIALES	Chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS


SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN




DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES



ELEMENTO NAVES

SITUACION Y ACCESO

CM REAL 2

DESCRIPCIÓN

Naves industriales adosadas con huecos en todas sus fachadas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	043
REFERENCIA CATASTRAL	001704300VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.407,78
	Y	4.463.099,65
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	4.680,29	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	2180,42
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	Si
MATERIALES	Ladrillo
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 9

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	042
REFERENCIA CATASTRAL	001704200VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.461,96
	Y	4.463.025,71
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	8,50	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	100,33
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1958
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y ladrillo
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL ENTREVIENTOS 8

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	041
REFERENCIA CATASTRAL	001704100VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.462,61
	Y	4.463.016,64
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	14,93	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	101,74
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1955
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL ENTREVIENTOS 6

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	040
REFERENCIA CATASTRAL	001704000VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.466,37
	Y	4.463.026,99
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	33,59	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	105,54
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1954
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL ENTREVIENTOS 4

DESCRIPCIÓN

Vivienda de dos plantas en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	039
REFERENCIA CATASTRAL	001703900VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.474,89
	Y	4.463.031,41
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	72,96	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	446,6
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	6
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1950
VALLADO	Si
MATERIALES	Aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 7

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	038
REFERENCIA CATASTRAL	001703800VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.460,76
	Y	4.463.033,70
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	65,85	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	137,8
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1958
VALLADO	No
MATERIALES	Aplacado de piedra y enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL ENTREVIENTOS 5

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	037
REFERENCIA CATASTRAL	001703700VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.544,95
	Y	4.463.027,45
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	3,15	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	73,1
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Aplacado de piedra y enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 9

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	037
REFERENCIA CATASTRAL	001703700VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.850,50
	Y	4.460.481,77
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	64,75	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	607,69
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CUARTEL 16

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	036
REFERENCIA CATASTRAL	001703600VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.489,36
	Y	4.463.008,45
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	25,36	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	70,75
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 10

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	036
REFERENCIA CATASTRAL	001703600VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.870,86
	Y	4.460.470,89
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	403,78	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	530,46
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CUARTEL 14

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	035
REFERENCIA CATASTRAL	001703500VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.505,19
	Y	4.463.018,05
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	25,85	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	87,91
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 11

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	035
REFERENCIA CATASTRAL	001703500VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.851,83
	Y	4.460.459,78
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	43,08	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	553,47
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL CUARTEL 12

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	034
REFERENCIA CATASTRAL	001703400VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.515,34
	Y	4.463.013,74
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	78,16	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	114,77
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 12

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	034
REFERENCIA CATASTRAL	001703400VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.852,70
	Y	4.460.445,53
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	63,35	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	528,65
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CUARTEL 10

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	033
REFERENCIA CATASTRAL	001703300VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.520,35
	Y	4.463.024,28
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	35,35	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	152,42
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 13

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	033
REFERENCIA CATASTRAL	001703300VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.855,45
	Y	4.460.437,26
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	118,38	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	651,32
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CUARTEL 8

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	032
REFERENCIA CATASTRAL	001703200VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.534,35
	Y	4.463.014,32
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	66,98	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	121,06
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1999
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 14

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	032
REFERENCIA CATASTRAL	001703200VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.854,22
	Y	4.460.421,16
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	70,96	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	817,51
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	6
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CUARTEL 6

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	031
REFERENCIA CATASTRAL	001703100VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.543,90
	Y	4.463.020,97
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	26,50	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	98,59
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 26

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	031
REFERENCIA CATASTRAL	001703100VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.914,36
	Y	4.460.425,25
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	460,51	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	




EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	586,87
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CUARTEL 4

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	030
REFERENCIA CATASTRAL	001703000VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.552,49
	Y	4.463.023,39
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	94,44	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	195,63
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2000
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 25

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	030
REFERENCIA CATASTRAL	001703000VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.913,57
	Y	4.460.437,30
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	453,94	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	578,4
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL ENTREVIENTOS 3

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	029
REFERENCIA CATASTRAL	001702900VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.550,35
	Y	4.463.032,67
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	48,13	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	143,28
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 24

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	029
REFERENCIA CATASTRAL	001702900VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.912,79
	Y	4.460.449,23
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	454,67	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	579,03
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL ENTREVIENTOS 1

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	028
REFERENCIA CATASTRAL	001702800VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.571,62
	Y	4.463.057,54
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	58,64	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	58,64
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1940
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 23

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	028
REFERENCIA CATASTRAL	001702800VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.895,20
	Y	4.460.460,27
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	54,11	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	540,74
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL DEL PUENTE 14

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	027
REFERENCIA CATASTRAL	001702700VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.561,47
	Y	4.463.053,90
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	71,95	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	80,33
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 22

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	027
REFERENCIA CATASTRAL	001702700VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.894,47
	Y	4.460.472,33
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	48,75	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	525,93
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL DEL PUENTE 12

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	026
REFERENCIA CATASTRAL	001702600VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.566,66
	Y	4.463.048,84
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	61,92	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA	61,92
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 21

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	026
REFERENCIA CATASTRAL	001702600VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.893,66
	Y	4.460.484,49
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	50,08	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	542,64
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL DEL PUENTE 10

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	025
REFERENCIA CATASTRAL	001702500VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.564,25
	Y	4.463.043,30
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	43,54	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	43,54
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 3

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	025
REFERENCIA CATASTRAL	001702500VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.843,54
	Y	4.460.565,63
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	61,56	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	437,38
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL DEL PUENTE 8

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	024
REFERENCIA CATASTRAL	001702400VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.568,02
	Y	4.463.038,54
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	54,65	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	54,65
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 4

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	024
REFERENCIA CATASTRAL	001702400VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.844,18
	Y	4.460.557,37
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	21,26	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	




EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	615,07
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	5
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Chapa
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL DEL PUENTE 6

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	023
REFERENCIA CATASTRAL	001702300VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.569,69
	Y	4.463.034,41
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	37,94	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA	37,94
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 5

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	023
REFERENCIA CATASTRAL	001702300VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.845,45
	Y	4.460.540,96
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	58,07	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	420,66
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL DEL PUENTE 4

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	022
REFERENCIA CATASTRAL	001702200VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.579,24
	Y	4.463.031,56
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	1,95	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA	57,08
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	5
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1982
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 6

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	022
REFERENCIA CATASTRAL	001702200VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.876,27
	Y	4.460.531,44
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	41,25	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	424,61
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL DEL PUENTE 2

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	021
REFERENCIA CATASTRAL	001702100VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.572,02
	Y	4.463.019,89
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	73,77	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	73,77
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 7

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	021
REFERENCIA CATASTRAL	001702100VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.858,96
	Y	4.460.518,43
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	161,30	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	587,54
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	5
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL MIRALRIO 1

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	020
REFERENCIA CATASTRAL	001702000VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.589,31
	Y	4.463.020,91
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	31,63	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN




SUPERFICIE CONSTRUIDA	31,63
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1959
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y aplacado de piedra
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 8

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	020
REFERENCIA CATASTRAL	001702000VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.863,43
	Y	4.460.506,31
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	305,11	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	427,35
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL MIRALRIO 3

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	019
REFERENCIA CATASTRAL	001701900VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.581,09
	Y	4.463.021,86
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	32,72	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	99,05
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 20

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	019
REFERENCIA CATASTRAL	001701900VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.893,75
	Y	4.460.508,68
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	335,55	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	460,13
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL MIRALRIO 5

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	018
REFERENCIA CATASTRAL	001701800VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.580,78
	Y	4.463.029,44
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	16,73	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	37,33
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1982
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 19

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	018
REFERENCIA CATASTRAL	001701800VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.880,49
	Y	4.460.519,71
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	40,24	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	429,17
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL MIRALRIO 7

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	017
REFERENCIA CATASTRAL	001701700VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.578,68
	Y	4.463.039,29
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	14,95	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	101,16
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1932
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 18 NAVE 28

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	017
REFERENCIA CATASTRAL	001701700VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.879,61
	Y	4.460.531,72
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	38,55	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	413,29
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL MIRALRIO 9

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	016
REFERENCIA CATASTRAL	001701600VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.581,43
	Y	4.463.049,95
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	69,98	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	69,98
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	2003
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 17

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	016
REFERENCIA CATASTRAL	001701600VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.878,72
	Y	4.460.543,67
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	39,15	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	428,65
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL MIRALRIO 11

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	015
REFERENCIA CATASTRAL	001701500VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.578,50
	Y	4.463.059,17
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	57,56	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	57,56
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1947
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 16

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	015
REFERENCIA CATASTRAL	001701500VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.877,81
	Y	4.460.555,82
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	39,52	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	441,36
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO ALMACÉN

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CR CHINCHON 4

DESCRIPCIÓN

Construcción de una planta con uso de almacén.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	014
REFERENCIA CATASTRAL	001701400VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.600,61
	Y	4.463.020,87
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	18,07	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	183,46
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1989
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 15

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	014
REFERENCIA CATASTRAL	001701400VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.876,90
	Y	4.460.567,99
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	39,02	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	423,3
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1976
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVES

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 2

DESCRIPCIÓN

Pareja de construcciones industriales pequeñas de ladrillo visto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	013
REFERENCIA CATASTRAL	001701300VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.900,27
	Y	4.460.598,18
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	117,20	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	54,97
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Edificio exento
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1978
VALLADO	No
MATERIALES	Ladrillo visto
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL TRANSFORMADOR 2

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	012
REFERENCIA CATASTRAL	001701200VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.474,84
	Y	4.463.092,88
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	27,37	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	120,3
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1955
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 27

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	012
REFERENCIA CATASTRAL	001701200VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.842,57
	Y	4.460.590,74
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	58,60	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	507,03
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO EDIFICACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 8

DESCRIPCIÓN

Construcción de una planta en la esquina de una manzana

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	011
REFERENCIA CATASTRAL	001701100VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.468,20
	Y	4.463.064,09
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	32,13	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	153,37
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1950
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 28

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	011
REFERENCIA CATASTRAL	001701100VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.841,65
	Y	4.460.602,58
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	60,27	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	521,35
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 6

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	010
REFERENCIA CATASTRAL	001701000VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.481,76
	Y	4.463.085,60
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	30,86	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	109,55
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1958
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 29

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	010
REFERENCIA CATASTRAL	001701000VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.840,72
	Y	4.460.614,58
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	59,58	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	519,09
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 4

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	009
REFERENCIA CATASTRAL	001700900VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.493,44
	Y	4.463.078,31
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	76,23	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	174,65
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1983
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 30

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	009
REFERENCIA CATASTRAL	001700900VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.839,81
	Y	4.460.626,48
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	58,68	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	523,48
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 2(D)

DESCRIPCIÓN

Subestación eléctrica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	008
REFERENCIA CATASTRAL	001700800VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.500,98
	Y	4.463.080,66
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	8,19	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	




EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	16,38
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	1
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1955
VALLADO	No
MATERIALES	
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 31

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	008
REFERENCIA CATASTRAL	001700800VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.838,89
	Y	4.460.638,37
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	58,71	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	519,83
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 5

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	007
REFERENCIA CATASTRAL	001700700VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.518,59
	Y	4.463.070,80
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	16,85	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	56,49
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1950
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 32

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	007
REFERENCIA CATASTRAL	001700700VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.837,97
	Y	4.460.650,17
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	57,05	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	


EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	509,87
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDAS

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 3

DESCRIPCIÓN

Parcela con dos viviendas unifamiliares de una y dos plantas respectivamente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	006
REFERENCIA CATASTRAL	001700600VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.528,06
	Y	4.463.077,80
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	19,78	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN



SUPERFICIE CONSTRUIDA	194,79
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1956
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 33

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	006
REFERENCIA CATASTRAL	001700600VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.836,69
	Y	4.460.674,81
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	61,58	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	413,39
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 34

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	005
REFERENCIA CATASTRAL	001700500VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.835,63
	Y	4.460.686,64
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	63,65	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	433,93
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL CORONAS 2

DESCRIPCIÓN

Vivienda unifamiliar con fachada alineada a la calle y patio trasero.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	004
REFERENCIA CATASTRAL	001700400VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.508,72
	Y	4.463.086,65
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	62,44	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	89,24
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Vivienda unifamiliar
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1954
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 35

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	004
REFERENCIA CATASTRAL	001700400VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.834,52
	Y	4.460.698,91
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	65,34	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	436,85
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 36

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	003
REFERENCIA CATASTRAL	001700300VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.833,28
	Y	4.460.712,67
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	41,03	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	402,1
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	4
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO VIVIENDA

SITUACION Y ACCESO

CL TRANSFORMADOR 4

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en manzana construida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	002
REFERENCIA CATASTRAL	001700200VK56D	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.478,91
	Y	4.463.103,90
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	74,20	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	

EDIFICACIÓN


SUPERFICIE CONSTRUIDA	64,78
ALTURA (nº de plantas)	1
Nº DE EDIFICIOS	2
USO	Residencial
TIPOLOGÍA	Construcción entre medianeras
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1950
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y pintado
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS

LOCALIZACIÓN



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 37

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	002
REFERENCIA CATASTRAL	001700200VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.832,38
	Y	4.460.722,66
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	62,28	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	423,01
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES

ELEMENTO NAVE

LOCALIZACIÓN

SITUACION Y ACCESO

PL INDUSTRIAL COTO CISNEROS 38

DESCRIPCIÓN

Nave industrial adosada de una planta con una crujía de dos plantas y 5m de profundidad en la fachada principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLÍGONO PARCELA	0017	001
REFERENCIA CATASTRAL	001700100VK56B	
CATASTRO	DISEMINADO	
COORDENADAS UTM	X	456.831,31
	Y	4.460.734,57
SUPERFICIE PARCELA (m2s)	60,22	
URBANIZACIÓN ILEGAL (ley 9/1985)		
CLASE DE SUELO	SUNS	
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	Parque Regional Sureste_G	



EDIFICACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA	411,14
ALTURA (nº de plantas)	2
Nº DE EDIFICIOS	3
USO	Industrial
TIPOLOGÍA	Nave adosada
ESTADO DE CONSERVACIÓN	
FECHA CONSTRUCCIÓN	1990
VALLADO	No
MATERIALES	Enfoscado y chapa metálica
LICENCIA EDIFICACIÓN	Sin datos
LICENCIA ACTIVIDAD	Sin datos
PLAZOS REGULARIZACIÓN	

CONDICIONES AMBIENTALES-INFRAESTRUCTURAS

SUMINISTRO AGUA	
SANEAMIENTO VERTIDOS	
RESIDUOS	
RUIDOS	
OLORES	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
ELECTRICIDAD	

MEDIDAS CORRECTORAS Y OTRAS



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



www.sedecatastro.gob.es y elaboración propia

AFECCIONES AMBIENTALES